

2-2

분해 조립이 용이한 금형 설계

교육훈련 목 표


- 스프루와 런너의 가공이 쉽도록 런너 블록을 설치한 조립도를 설계할 수 있다
- 분해 조립이 쉬운 조립 블록이 들어간 조립도를 설계할 수 있다
- 리턴 스프링이 들어간 금형의 분해 조립이 쉽도록 조립도를 설계할 수 있다

1. 런너 블록

1) 런너 블록의 개요

런너 블록은 다수개 캐비티 금형에서 스프루와 런너가 가공될 수 있도록 캐비티 코어와 별도의 블록을 말한다.

(1) 런너 블록의 형상 (그림 2-2-1)



(그림 2-2-1) 런너 블록의 형상


(2) 런너 블록의 의 효과

- ① 캐비티 코어의 동시 가공이 불필요 하다
- ② 스프루의 크기 변화에 대응이 가능하다
- ③ 런너크기의 변경에 있어 치수 교환이 쉽다
- ④ 런너 블록의 재질 변경이 쉽다


(3) 런너 블록 런너 블록의 위치

런너 블록을 설치한 예를 나타낸 것입니다

다음 (그림 2-2-2)는 2캐비티 금형에서 런너 블록을 설치한 예입니다.



한 예



(그림 2-2-2) 런너 블록을 설치한 예


2. 조립 블록

1) 조립 블록

(1) 조립 블록의 개요

금형을 분해 조립하는 경우에 분할 면의 흡집이나 상처를 주지 않도록 하기 위하여 [분해 조립을 쉽게 하도록 하는]별도의 블록이다

① 조립 블록의 위치와 형상(그림 2-2-2)



(그림 2-2-2) 조립 블록

② 조립 블록 삽입 순서

- ㉠ 형판에 인서트 되는 부품입자를 가능한 한 큰 입자부터 조립한다.
- ㉡ 구배 면이 있는 쪽을 형판으로 하여 최종 조립한다.
- ㉢ 인서트 코어를 완전 체결하지 말고 조립 블록을 조금 체결한다.
- ㉣ 조립블록을 완전 체결 후 인서트 입자 코어를 완전 체결한다.

3. 리턴 스프링


1) 리턴 스프링이란

사출 금형에서 금형으로부터 성형품을 자동 낙하 시킬 경우에 밀어 내기의 기구들이 제품이 낙하할 때에 지장을 준다.

이와 같이 제품이 자동낙하로 성형품을 취출 할 때에는 스프링을 넣지 않아도 된다.

(1) 리턴 스프링의 종류


- ① 압축, 인장 스프링(KS B 2400 ~ 2406 발췌)



(그림 2-2-3) 코일형 스프링


L : 스프링 자유장 전체길이 T : 작동 압축 길이 L_1 : 압축 전체길이 C : 초기 압축 길이
 P : 최대 압축하중 P_c : 초기 압축하중 δ : 전체 압축 길이

② 각형 코일 스프링



(그림 2-2-4) 각형 코일 스프링

2) 리턴 핀에 스프링 사용 예



(그림 2-2-5) 리턴 핀에 스프링 사용 예

(표 2-2-1) 리턴 핀에 적용 스프링 자리치수

| 리턴 핀 직경 (d) | 스프링 치수 | | 스프링 자리경 (D+2) |
|----------------|--------|--------|------------------|
| | 외경(D) | 내경(d1) | |
| 10 | 20 | 11 | 22 |
| 12 | 25 | 13.5 | 27 |
| 15 | 30 | 16 | 32 |
| 20 | 40 | 22 | 42 |
| 25 | 50 | 27.5 | 52 |
| 30 | 60 | 33 | 62 |